

## **Notice remplacement bloc pompe 61161**

Avant remplacement du bloc pompe veuillez contrôler :



- Etat de la **crépine du vieux bloc immergé**
- Présence d'impuretés dans : **réservoir et filtre à gasoil**

**Si présence d'impuretés veuillez impérativement suivre les préconisations dépose/pose du constructeur**

*(Le non respect de celles-ci pouvant entraîner une dégradation du bloc pompe)*

### **ATTENTION**

**Les véhicules du groupe HYUNDAÏ équipés de ce bloc pompe souffrent d'une dégradation du revêtement intérieur du réservoir générant des nuisances sonores suite à l'aspiration des impuretés et l'obstruction de la crépine du bloc immergé**

*Le non respect de ces consignes entraînera la perte de la garantie de la pièce*